飞控+图传+有刷电调一体板

基本参数:

飞控: F3有刷飞控(Betaflight)


图传: 25mW/16CH


电调: 板载四路有刷电调, 电机插座1.25mm-2P

工作电压: 1S Lipo


重量: 3.2g

安装孔距: 26*26mm 外尺寸: 29.3*29.3mm






接收机使用说明





FS-RX2A(FLYSKY PPM接收机)

使遥控器进入对码模式,按住接收机上的对码键然后连接电源,接收机上的指示灯快闪烁表示进入对码模式,对码成功后指示灯由快闪变为慢闪。将遥控器退出对码模式,此时接收机状态指示灯应该变为固定点亮。



AC800切换PPM输出

接收机对码完毕后默认S. BUS输出,如果需要切换到PPM请关闭遥控器,然后给接收机上电,等待指示灯快速闪烁表示接收机进入对码模式,继续等待30秒,然后触发遥控器进入对码模式,对码成功后接收机指示灯应该常亮并每10秒快速闪烁一次。

FM800切换S. BUS和PPM输出

关闭遥控器,当接收机指示灯为红色的情况下按住对码按钮持续6秒左右松手(时间过短或者过长都不行),此后绿灯快闪表示当前为PPM输出,绿灯慢闪为S.BUS输出(绿灯闪烁阶段点击对码按钮切换S.BUS或PPM输出)。